Hazai közúti hídjaink állapota




Magyar Közút

Nonprofit Zrt.

Csikós Csaba

híd osztályvezető

Helyi közutak hídjai






	gépjárműforg. híd		kerékpárúti híd		gyalogúti híd		mindösszesen	
	db	m2	db	m2	db	m2	db	m2
megyék összesen	3321	203 103	201	21 968	1129	21 307	4651	246 378
Budapest	262	218 957	14	5 323	69	4 285	345	228 564
összesen	3583	422 060	215	27 291	1198	25 592	4996	474 942

Koncessziós kezelésű országos közutak hídjai

2.011 db
109,12 km
1.447.077 m²


23 év



Koncessziós kezelésű országos közutak hídjai

2026. Június

4-es osztályzat lehet átvezetett út, híd-környezet, korláthiba is



Állami kezelésű országos közutak hídjai

6.447 db
131,37 km
1.613.434 m²

333 db súlykor-látozott

22 év / 62 év




Állami kezelésű országos közutak hídjai

Beavatkozást igényel kb. 3500 híd

6447/30≈


≈215



Jelen és jövő problémái - boltozatok








Jelen és jövő problémái – falazott alépítmények





Kb. 1950-55. előtti vb. hidak





Kb. 1950-55. előtti vb. hidak



Jelen és jövő problémái – II. vh. utáni öszvérhidak

Bontott hadianyagból

Fáradásra kritikus

16 – 32 t teherbírás

Célvizsgálat sorozat folyamatban






II. vh. utáni öszvérhidak







Átázó szélső sávok





Átázó szélső sávok





Jelen és jövő problémái



Jelen és jövő problémái





… szőnyegdilatációk, feszítő- és függesztőkábelek,
hibás RMA szigetelések …

Jelen és jövő problémái – szélsőséges időjárás





Jövő problémái - fáradás







Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

